

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **Bonfinópolis de Minas – MG**

Local: **Ponte sobre o Córrego Furado do Engenho**

Obra: **Ponte mista em concreto armado e vigas metálicas (15m) com dois apoios sobre o Córrego Furado do Engenho que está em estado precário.**

Etapa: ☒ antes da realização da obra
☐ durante a realização da obra
☐ após a realização da obra

FOTO 1




- 1) Localização: Acesso à Ponte do Furado do Engenho
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 27/05/2020
- 3) Observações: PONTE A SER SUBSTITUIDA.


FOTO 2



- 1) Localização: Ponte sobre o Córrego Furado do Engenho
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 27/05/2020
- 3) Observações: PONTE A SER SUBSTITUIDA.

Data: 27/05/2020


DONIZETE ANTÔNIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Bonfinópolis de Minas – MG


VINÍCIUS ANDRADE SANTOS
Engenheiro Civil
CREA MG 230293/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **Bonfinópolis de Minas – MG**

Local: **Ponte sobre o Córrego Furado do Engenho**

Obra: **Ponte mista em concreto armado e vigas metálicas (15m) com dois apoios sobre o Córrego Furado do Engenho que está em estado precário.**

Etapa: ☒ antes da realização da obra

☐ durante a realização da obra

☐ após a realização da obra

FOTO 3



1) Localização: Ponte sobre o Córrego Furado do Engenho – vista do Tabuleiro

2) Data em que foi tirada a fotografia: 27/05/2020

3) Observações: INFRAESTRUTURA DANIFICADA.

FOTO 4



1) Localização: Ponte sobre o Córrego Furado do Engenho – vista da viga embaixo da ponte observando elevado estado de deterioração.

2) Data em que foi tirada a fotografia: 27/05/2020

3) Observações: INFRAESTRUTURA DANIFICADA.

Data: 27/05/2020


DONIZETE ANTÔNIO DOS SANTOS

Prefeito Municipal
Bonfinópolis de Minas – MG


VINÍCIUS ANDRADE SANTOS

Engenheiro Civil
CREA MG 230293/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **Bonfinópolis de Minas – MG**

Local: **Ponte sobre o Córrego Furado do Engenho**

Obra: **Ponte mista em concreto armado e vigas metálicas (15m) com dois apoios sobre o Córrego Furado do Engenho que está em estado precário.**


Etapa: ☒ antes da realização da obra
☐ durante a realização da obra
☐ após a realização da obra

FOTO 5




- 1) Localização: Ponte sobre o Córrego Furado do Engenho – vista do tabuleiro em baixo da ponte.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 27/05/2020
- 3) Observações: INFRAESTRUTURA DANIFICADA.


FOTO 6



- 1) Localização: Ponte sobre o Córrego Furado do Engenho – vista do tabuleiro embaixo da ponte madeira em elevado estado de deterioração
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 27/05/2020
- 3) Observações: INFRAESTRUTURA DANIFICADA.

Data: 27/05/2020


DONIZETE ANTONIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Bonfinópolis de Minas – MG


VINÍCIUS ANDRADE SANTOS
Engenheiro Civil
CREA MG 230293/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **Bonfinópolis de Minas – MG**

Local: **Ponte sobre o Córrego Sapateiro**

Obra: **Ponte mista em concreto armado e vigas metálicas (15m) com dois apoios sobre o Córrego Sapateiro que está em estado precário.**

Etapa: ☒ antes da realização da obra
☐ durante a realização da obra
☐ após a realização da obra

FOTO 7



- 1) Localização: Ponte sobre o Córrego Furado do Engenho – vista do tabuleiro embaixo da ponte – madeira em elevado de deterioração.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 27/05/2020
- 3) Observações: INFRAESTRUTURA DANIFICADA.


FOTO 8



- 1) Localização: Ponte sobre o Córrego Furado do Engenho – vista da viga embaixo da ponte – madeira em elevado de deterioração.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 27/05/2020
- 3) Observações: INFRAESTRUTURA DANIFICADA.

Data: 27/05/2020.


DONIZETE ANTÔNIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Bonfinópolis de Minas – MG


VINÍCIUS ANDRADE SANTOS
Engenheiro Civil
CREA MG 230293/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **Bonfinópolis de Minas – MG**

Local: **Ponte sobre o Córrego Sapateiro**

Obra: **Ponte mista em concreto armado e vigas metálicas (15m) com dois apoios sobre o Córrego Sapateiro que está em estado precário.**

Etapa: (x) antes da realização da obra
() durante a realização da obra
() após a realização da obra

FOTO 9



- 1) Localização: Ponte sobre o Córrego Furado do Engenho – vista do tabuleiro embaixo da ponte – madeira em elevado de deterioração.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 27/05/2020
- 3) Observações: INFRAESTRUTURA DANIFICADA.


FOTO 10



- 1) Localização: Ponte sobre o Córrego Furado do Engenho – vista embaixo da ponte – sustentação.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 27/05/2020
- 3) Observações: INFRAESTRUTURA DANIFICADA.

Data: 27/05/2020


DONIZETE ANTÔNIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Bonfinópolis de Minas – MG


VINÍCIUS ANDRADE SANTOS
Engenheiro Civil
CREA MG 230293/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **Bonfinópolis de Minas – MG**

Local: **Ponte sobre o Córrego Furado do Engenho**

Obra: **Ponte mista em concreto armado e vigas metálicas (15m) com dois apoios sobre o Córrego Sapateiro que está em estado precário.**

Etapa: ☒ antes da realização da obra
☐ durante a realização da obra
☐ após a realização da obra

FOTO 11



- 1) Localização: Ponte sobre o Córrego Furado do Engenho – vista embaixo da ponte – sustentação.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 27/05/2020
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 27/05/2020
- 3) Observações: INFRAESTRUTURA DANIFICADA.


FOTO 12



- 1) Localização: Ponte sobre o Córrego Furado do Engenho – vista embaixo da ponte – sustentação
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 27/05/2020
- 3) Observações: INFRAESTRUTURA DANIFICADA.

Data: 27/05/2020


DONIZETE ANTÔNIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Bonfinópolis de Minas – MG


VINÍCIUS ANDRADE SANTOS
Engenheiro Civil
CREA MG 230293/D